


**BMW X4: HL8295**

|                                |                          |                  |                                  |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| Onderstelnummer:               | <b>WBAXX110100R36415</b> | Versie:          | <b>2.0 XDRIVE20D (140KW) 4WD</b> |
| 1ste ingebruikname:            | <b>16/10/2015</b>        | Fiscale PK:      |                                  |
| Expertise Mileage:             | <b>86552</b>             | KW:              | <b>140</b>                       |
| Type koetswerk:                | <b>SUV</b>               | Kleur koetswerk: | <b>NOIR</b>                      |
| Versnelling:                   | <b>Automaat</b>          | Kleur koetswerk: | <b>Zwart</b>                     |
| Transmissie:                   | <b>4 Wiel</b>            | Type lak:        | <b>Metaal</b>                    |
| Brandstof:                     | <b>Diesel</b>            | Velgen zomer:    | <b>Aluminium</b>                 |
| Werkende Accu:                 | <b>Ja</b>                | Oliepeil:        | <b>OK</b>                        |
| Aantal deuren:                 | <b>5</b>                 | Parkeerplaats:   | <b>3506</b>                      |
| Aantal zetels:                 | <b>5</b>                 |                  |                                  |
| Aantal hoofdsteunen:           | <b>4</b>                 |                  |                                  |
| Velgen zomer:                  | <b>Aluminium</b>         |                  |                                  |
| Categorie:                     | <b>Personenwagen</b>     |                  |                                  |
| Oliepeil:                      | <b>OK</b>                |                  |                                  |
| Inschrijvingsbewijs deel Auto: | <b>Ja</b>                |                  |                                  |

**Opties**

|                         |                                  |                           |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Radio CD                |                                  | Centrale armsteun V       |
| GPS opslag              | <b>HD</b>                        | Parkeersensoren vooraan   |
| Elect. ramen V          |                                  | Parkeersensoren achteraan |
| Elect. ramen A          |                                  |                           |
| Snelheidsregelaar       |                                  |                           |
| Stuur multifunctioneel  |                                  |                           |
| Ververmde zetels V      |                                  |                           |
| Radio multimedia        |                                  |                           |
| Type koplampverlichting | <b>Xenon koplampverlichting</b>  |                           |
| Type GPS                | <b>GPS groot scherm kleur</b>    |                           |
| Type zetelbekleding     | <b>Zetelbekleding kunstleder</b> |                           |
| Type airco              | <b>Airco automatisch</b>         |                           |

**Beperkte technische diagnose**

|                           |           |                              |           |
|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Airco werkend             | <b>OK</b> | Werkende Accu                | <b>Ja</b> |
| Banden slijtageprofiel    | <b>OK</b> | Geluid motor                 | <b>OK</b> |
| Stationair draaien        | <b>OK</b> | Koppeling test               | <b>OK</b> |
| Vlot starten motor        | <b>OK</b> | Ruitenwisservloeistof niveau | <b>OK</b> |
| Rookontwikkeling          | <b>OK</b> | Verlichting                  | <b>OK</b> |
| Bediening versnellingsbak | <b>OK</b> | Ruitenwissers                | <b>OK</b> |
| Handrem                   | <b>OK</b> |                              |           |

**Slijtageniveau**

| 245/50/18/100 W Licht metaal |     |               |     |               |
|------------------------------|-----|---------------|-----|---------------|
| Zomerbanden:                 | V L | Pirelli: 1 mm | V R | Pirelli: 1 mm |
|                              | A L | Pirelli: 2 mm | A R | Pirelli: 2 mm |

**Hulpmateriaal**

|   |           |            |           |
|---|-----------|------------|-----------|
| Herstelkit  | <b>Ja</b> | Compressor | <b>Ja</b> |
| Total cost ex VAT                                 |           |            | 0,00      |
| Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar                 |           |            | 0,00      |
| <i>No pictures to display</i>                     |           |            |           |
| Bekl zitting V L, Kras(sen), Aanvaardbaar         |           |            | 0,00      |
| <i>No pictures to display</i>                     |           |            |           |
| Deur V R, Deuk(en), Aanvaardbaar                  |           |            | 0,00      |
| <i>No pictures to display</i>                     |           |            |           |
| Deksel A, Deuk(en), Aanvaardbaar                  |           |            | 0,00      |
| <i>No pictures to display</i>                     |           |            |           |
| Bekl binn L koffer, Onvolledig, Aanvaardbaar      |           |            | 0,00      |
| <i>No pictures to display</i>                     |           |            |           |
| Gelijkvormigheidsattest, Ontbreekt, E - Vervangen |           |            | 0,00      |



|   |      |
|---|------|
| Buitenspiegel R compleet, Kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00 |
| <i>No pictures to display</i>                     |      |
| Bekl binn R koffer, Kras(sen), Aanvaardbaar       | 0,00 |
| <i>No pictures to display</i>                     |      |
| Deur V L, Deuk(en), Aanvaardbaar                  | 0,00 |
| <i>No pictures to display</i>                     |      |
| Kontaktsleutel, Ontbreekt, Aanvaardbaar           | 0,00 |

