



## CITROEN Berlingo: 869APV

Onderstelnummer:	<b>VF77D9HSC9J098927</b>	Versie:	<b>BERLINGO B/F PLC Court/Kort Pro FAP 90PK</b>
1ste ingebruikname:	<b>2/06/2009</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>160962</b>	KW:	<b>66</b>
Type koetswerk:	<b>Bestelwagen</b>	Kleur koetswerk:	<b>Grijs</b>
Versnelling:	<b>MAN 5 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer:	<b>Staal</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Parkeerplaats:	<b>2115</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>3</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>3</b>		
Velgen zomer:	<b>Staal</b>		
Categorie:	<b>Lichte Vrachtwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		

## Opties

Radio CD	Type trekhaak	<b>Trekhaak vast</b>
Elect. ramen V		
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding leder</b>	
Type airco	<b>Airco manueel</b>	

## Beperkte technische diagnose

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

## Slijtageniveau

195/65/15/91 T Staal				
Winterbanden:	V L	Vredestein: 4 mm	V R	Vredestein: 4 mm
	A L	Vredestein: 5 mm	A R	Vredestein: 5 mm

## Hulpmateriaal

Reservewiel	<b>Ja</b>	Krik	<b>Ja</b>
-------------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	1359,40
-------------------	---------

Versnellingspook hoef, Scheur, Aanvaardbaar	0,00
---	------



Kofferdeur R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---------------------------------------	------

No pictures to display

Bumperhoek V R, Kras(sen), Smartrepair	110,64
--	--------



Wieldeksel V L, Gebroken, E - Vervangen	22,50
---	-------



Vleugel V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 165,13



Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Wieldeksel A R, Ontbreekt, E - Vervangen 22,50



Motorkap, Hagelschade, PDR - Uitdeuken z. schilderen (hagelschade) 175,00



Stuurwiel, Versleten, Aanvaardbaar 0,00



Vleugel A L, Hagelschade, PDR - Uitdeuken z. schilderen (hagelschade) 75,00



Sierl deur A R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Wieldeksel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bekl zitting V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Kofferdeur L, Hagelschade, PDR - Uitdeuken z. schilderen (hagelschade) 25,00



Dak, Hagelschade, LI - Herstellen en schilderen (compleet) 553,13



Wieldeksel V R, Gebroken, E - Vervangen 22,50



Dakstijl L, Hagelschade, PDR - Uitdeuken z. schilderen (hagelschade) 50,00



Buitenspiegel R compleet, Gebroken, E - Vervangen 138,00

