



MERCEDES E: 1FMG870

Onderstelnummer:	WDD2120051A862394	Versie:	E BER 200CDI BE 136PK
1ste ingebruikname:	16/08/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	136062	KW:	100
Type koetswerk:	Hatchback	Kleur koetswerk:	Grijs
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2510
Aantal deuren:	4		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD	Schuifdak elektrisch
Elect. ramen V	Dak Panoramisch
Elect. ramen A	Centrale armsteun V
Snelheidsregelaar	Hoedenplank/rolhoes
Stuur multifunctioneel	Parkeersensoren vooraan
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder
Type airco	Airco automatisch
	Parkeersensoren achteraan

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	245/45/17/99 V Licht metaal			
Winterbanden:	V L	Michelin: 5 mm	V R	Michelin: 5 mm
	A L	Michelin: 4 mm	A R	Michelin: 4 mm

Hulpmateriaal

Reservewiel	Ja	Krik	Ja
-------------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	634,16
Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	254,16



Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Velg alu A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Bekl zitting V L, Versleten, Aanvaardbaar 0,00



Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00

