


MERCEDES A: 1FQM213

Onderstelnummer:	WDD1760121J170022	Versie:	A 180 CDI BE 109PK
1ste ingebruikname:	24/09/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	128424	KW:	80
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	Grijs
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2123
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V	
Elect. ramen V		Hoedenplank/rolhoes	
Elect. ramen A		Parkeersensoren achteraan	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding half- leder		
Type airco	Airco automatisch		

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

205/55/16/91 H Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 3 mm	V R	Michelin: 3 mm
	A L	Michelin: 4 mm	A R	Michelin: 4 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	2914,74
-------------------	---------

Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Deur A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	318,35
---	--------



Vleugel V L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

340,18



Velg alu A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

95,00



Vleugel V R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

292,18



Buitenspiegel voet R, Gebroken, Le - Vervangen en schilderen

143,00



Bekl zitting V R, Vlek, Reinigen

25,00



Onderhoudsboekje, Ontbreekt, E - Vervangen

0,00

No pictures to display

Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

95,00



Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

380,20




Band V L, Beschadigd, E - Vervangen 132,00



Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 283,80



Deur V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 318,35



Deksel A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 301,68



Buitenspiegel kap L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display