



CITROEN C5: 1EOW504

Onderstelnummer:	VF7RW9HL0DL501040	Versie:	C5 TOURER Bus.GPS 113PK
1ste gebruiksnaam:	11/02/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	179946	KW:	84
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Zwart
Versnelling:	MAN 5 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2310
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD	Centrale armsteun V
Elect. ramen V	Type trekhaak Trekhaak afneembaar
Elect. ramen A	
Snelheidsregelaar	
Stuur multifunctioneel	
Type koplampverlichting Halogeen koplampverlichting	
Type GPS GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding Zetelbekleding stof	
Type airco Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	225/60/16/92 V Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Uniroyal: 3 mm	V R	Uniroyal: 3 mm
	A L	Uniroyal: 3 mm	A R	Uniroyal: 3 mm

Hulpmateriaal

Reservewiel	Ja	Krik	Ja
-------------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	1546,85
-------------------	---------

Deur A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	318,35
---	--------



Vleugel A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	308,20
--	--------



Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80
---	--------



Band V L, Beschadigd, E - Vervangen	132,00
-------------------------------------	--------



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display

Dak, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	481,50
---	--------

