


MERCEDES ML: 1EYD070

Onderstelnummer:	WDC1660041A163295	Versie:	
1ste ingebruikname:	18/04/2014	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	220580	KW:	150
Type koetswerk:	SUV	Kleur koetswerk	Zwart
Versnelling:	Automaat	Type lak	Metaal
Transmissie:	4 Wiel	Velgen zomer	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	1208
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Aluminium		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		

Opties

Radio CD		Elektrische Verstelbare Zetels V L	
GPS opslag		Elektrische Verstelbare Zetels V R	
GPS opslag	HD	Centrale armsteun V	
Elect. ramen V		Hoedenplank/rolhoes	
Elect. ramen A		Parkeersensoren vooraan	
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren achteraan	
Stuur multifunctioneel		Type trekhaak	Trekhaak vast
Verwarmde zetels V			
Type koplampverlichting	Xenon koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder		
Type airco	Airco automatisch		

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	NIET OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	NIET OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	255/50/19/102 W Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Continental: 1 mm	V R	Continental: 1 mm
	A L	Continental: 1 mm	A R	Continental: 1 mm

Hulpmateriaal

Noodwiel	Ja	Krik	Ja
----------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	3564,98
Bumperhoek V R, Kras(sen), It - Spotrepair	115,56



Motorbeschermplaat, Scheur, E - Vervangen	77,00
---	-------



Velg alu V R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Voorruit, Scheur, E - Vervangen 560,64



Spoiler koffer, Chemische schade, Schilderen 115,56



Motorkap, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 396,09



Vleugel V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display


Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), Le - Vervangen en schilderen 1107,49



Velg alu A R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Dak, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet) 577,80



Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 465,84



Koplamp Xenon R, Geen of slechte werking, E - Vervangen 149,00

