



## MINI Countryman: 1EAB049

Onderstelnummer:	<b>WMWZD31020WM89930</b>	Versie:	<b>MINI COUNTRYMAN Cooper D</b>
1ste ingebruikname:	<b>1/10/2012</b>	Fiscale PK:	<b>DPF 112PK</b>
Expertise Mileage:	<b>62681</b>	KW:	<b>82</b>
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	<b>Blauw</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Type lak	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil	<b>OK</b>
Werkende Accu	<b>Ja</b>	Parkeerplaats	<b>3322</b>
Aantal deuren	<b>5</b>		
Aantal zetels	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Velgen zomer	<b>Aluminium</b>		
Categorie	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil	<b>OK</b>		

## Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag	<b>HD</b>	Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag		
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>	
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>	
Type airco	<b>Airco manueel</b>	

## Beperkte technische diagnose

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

## Slijtageniveau

205/60/16/92 H Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	<b>Uniroyal: 5 mm</b>	V R	<b>Uniroyal: 5 mm</b>
	A L	<b>Uniroyal: 7 mm</b>	A R	<b>Uniroyal: 7 mm</b>

## Hulpmateriaal

Herstelkit	<b>Nee</b>	Compressor	<b>Nee</b>
------------	------------	------------	------------

Total cost ex VAT	<b>70,19</b>
-------------------	--------------

Antenne, Ontbreekt, E - Vervangen	<b>15,00</b>
-----------------------------------	--------------



Vleugel A L, Deuk(en), Aanvaardbaar	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

No pictures to display

Bumperhoek A L, Kras(sen), 67 - Polijsten	<b>55,19</b>
---	--------------



Compressor, Ontbreekt, E - Vervangen	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Deur A L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	