


FORD S Max: 1EAB113

Onderstelnummer:	WF05XXGBWSC65269	Versie:	S-MAX Econetic Trend St&St DPF
1ste ingebruikname:	1/10/2012	Fiscale PK:	115PK
Expertise Mileage:	211513	KW:	85
Type koetswerk:	SUV	Kleur koetswerk:	Zwart
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	3207
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V	
Elect. ramen V		Hoedenplank/rolhoes	
Elect. ramen A		Parkeersensoren vooraan	
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren achteraan	
Stuur multifunctioneel		Type trekhaak	Trekhaak afneembaar
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		
Sport zetels			

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	215/60/16/99 H Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Michelin: 2 mm	V R	Michelin: 2 mm
	A L	Michelin: 4 mm	A R	Michelin: 4 mm

Hulpmateriaal

 Compressor **Ja**

 Total cost ex VAT **0,00**

 Deur A R, Kras(sen), Aanvaardbaar **0,00**
No pictures to display

 Interieur, Vuil, Reinigen **0,00**


Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

254,16



Koetswerk, Niet origineel, Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Motorkap, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen 63,00



Vleugel V L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 264,21



Vleugel A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 369,84

