


**FORD S Max: 1FHW491**

Onderstelnummer:	<b>WF05XXGBW5DB31640</b>	Versie:	<b>S-MAX Econetic Trend St&amp;St DPF 115PK</b>
1ste ingebruikname:	<b>3/07/2013</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>85159</b>	KW:	<b>85</b>
Type koetswerk:	<b>MPV</b>	Kleur koetswerk:	<b>Licht Grijs</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Onderhoud:	<b>81160 KM</b>	Parkeerplaats:	<b>2731</b>
Onderhoud:	<b>OK</b>		
Onderhoud:	<b>6/09/2017</b>		
Werkende Accu:	<b>Ja</b>		
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	<b>Nee</b>		

**Opties**

Radio CD		Elektrische Verstelbare Zetels V L
GPS opslag		Centrale armsteun V
GPS opslag	<b>SD</b>	Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen V		Parkeersensoren vooraan
Elect. ramen A		Parkeersensoren achteraan
Snelheidsregelaar		Type trekhaak
Stuur multifunctioneel		<b>Trekhaak afneembaar</b>
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>	
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>	
Type airco	<b>Airco automatisch</b>	

**Beperkte technische diagnose**

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

**Slijtageniveau**

215/60/16/99 H Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 6 mm	V R	Michelin: 6 mm
	A L	Vredestein: 7 mm	A R	Vredestein: 7 mm

**Hulpmateriaal**

Herstelkit	<b>Nee</b>	Compressor	<b>Nee</b>
Total cost ex VAT			1980,54
Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar			0,00
<i>No pictures to display</i>			
Bumperhoek A L, Kras(sen), Aanvaardbaar			0,00
<i>No pictures to display</i>			
Vleugel A R, Vlek, 67 - Polijsten			0,00


**Deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar**
**0,00**

No pictures to display

Dempel buit. R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

516,60



Bumper A, Gebroken, E - Vervangen

483,84



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

95,00



Deur A R, Vlek, 67 - Polijsten

0,00



Achterlicht L kofferdeksel, Vlek, Aanvaardbaar

0,00

No pictures to display

Achterlicht R kofferdeksel, Vlek, Aanvaardbaar

0,00

No pictures to display

Deur V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

406,02



Bekl deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00

No pictures to display

Herstellingskit banden, Ontbreekt, E - Vervangen

252,64



Vleugel V R, Vlek, Aanvaardbaar

0,00

No pictures to display

Bumper rooster V M, Gebroken, E - Vervangen

226,44



Richtingaanwijzer in achteruitkijkspiegel R, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00

No pictures to display