


**MERCEDES CLA: 1GRJ641**

Onderstelnummer:	<b>WDD1173011N088142</b>	Versie:	<b>CLA BER 200 CDI 136PK</b>
1ste ingebruikname:	<b>8/04/2014</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>163316</b>	KW:	<b>100</b>
Type koetswerk:	<b>Hatchback</b>	Kleur koetswerk	<b>Zwart</b>
Versnelling:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Metaal</b>
Transmissie:		Velgen zomer	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil	<b>OK</b>
Werkende Accu	<b>Ja</b>	Parkeerplaats	<b>2816</b>
Aantal deuren	<b>4</b>		
Aantal zetels	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Velgen zomer	<b>Aluminium</b>		
Categorie	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil	<b>OK</b>		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	<b>Ja</b>		

**Opties**

Radio CD	Schuifdak elektrisch
Elect. ramen V	Dak Panoramisch
Elect. ramen A	Centrale armsteun V
Snelheidsregelaar	Hoedenplank/rolhoes
Stuur multifunctioneel	
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>
Type zetelbekleding	<b>Stoelbekleding leder en alcantara</b>
Type airco	<b>Airco manueel</b>
Sport zetels	

**Beperkte technische diagnose**

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

**Slijtagniveau**

205/55/16/91 V Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Continental: 5 mm	V R	Continental: 5 mm
	A L	Continental: 4 mm	A R	Continental: 4 mm

**Hulpmateriaal**

Compressor	<b>Ja</b>
Total cost ex VAT	1733,61
Deurruit A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumper A, Kras(sen), 67 - Polijsten	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80



Interieur, Vuil, Reinigen

48,00



Drempel binnen A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 115,56



Deksel A, Kras(sen), 67 - Polijsten 0,00

No pictures to display

Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 308,20



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Motorkap, Chemische schade, 67 - Polijsten 0,00

No pictures to display

Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 318,35



Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 318,35



Deur A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 318,35



