



MERCEDES C220 CDI: 1FNJ586

Onderstelnummer:	WDD2042021G193554	Versie:	C BRE 220CDI BE Edition Avantgarde 163PK
1ste ingebruikname:	28/08/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	137420	KW:	120
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	Donker Bruin
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Onderhoud:	B5 OVER 12700 KM	Parkeerplaats:	4827
Onderhoud:	OK		
Werkende Accu:	Ja		
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Nee		

Opties

Radio CD		Elektrische Verstelbare Zetels V L
GPS opslag	HD	Elektrische Verstelbare Zetels V R
GPS opslag		Centrale armsteun V
Elect. ramen V		Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen A		Parkeersensoren vooraan
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren achteraan
Stuur multifunctioneel		
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding half-kunstleder	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	NIET OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	205/55/16/91 H Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Kleber: 5 mm	V R	Kleber: 5 mm
	A L	Michelin: 5 mm	A R	Michelin: 5 mm

Hulpmateriaal

Noodwiel	Ja	Krik	Ja
----------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	338,16
-------------------	--------


Bekleding zitting A L, Vlek, Reinigen	25,00
---------------------------------------	-------



Velg alu A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---------------------------------------	------

No pictures to display

Deksel A, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen	102,60
---	--------



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Velg alu A R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bumper V, Kras(sen), It - Spotrepair 115,56



Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display