


**FORD Focus: 1EDM403**

Onderstelnummer:	<b>WF0KXXGCBKCY61793</b>	Versie:	<b>FOCUS BER ECONetic T.Trend 115PK</b>
1ste ingebruikname:	<b>29/10/2012</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>170428</b>	KW:	<b>85</b>
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	<b>Grijs</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Parkeerplaats:	<b>3222</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		

**Opties**

Radio CD		Centrale armsteun V	
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes	
GPS opslag	<b>SD</b>	Parkeersensoren achteraan	
Elect. ramen V		Type trekhaak	<b>Trekhaak vast</b>
Elect. ramen A			
Snelheidsregelaar			
Stuur multifunctioneel			
Verwarmde zetels V			
Radio multimedia			
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>		
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>		
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>		
Type airco	<b>Airco automatisch</b>		

**Beperkte technische diagnose**

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

**Slijtageniveau**

215/55/16/93 V Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Continental: 5 mm	V R	Continental: 5 mm
	A L	Continental: 6 mm	A R	Continental: 6 mm

**Hulpmateriaal**

Noodwiel	<b>Ja</b>	Krik	<b>Ja</b>
----------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	63,00
-------------------	-------

Motorkap, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---	------

*No pictures to display*

Vleugel A L, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen	63,00
--	-------



Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

*No pictures to display*

GPS, Geen of slechte werking, P - Controleren	0,00
---	------



Velgen alu (alle), Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Deur A R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Achterraut, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Voorraut, Hersteld, Aanvaardbaar	0,00

