


**FORD Grand C-Max: 1BRM579**

Onderstelnummer:	<b>WFOHXXWPBHBY02039</b>	Versie:	<b>GRAND C-MAX Trend DPF 95PK</b>
1ste ingebruikname:	<b>12/08/2011</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>198520</b>	KW:	<b>70</b>
Type koetswerk:	<b>MPV</b>	Kleur koetswerk:	<b>Wit</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer:	<b>Staal</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Parkeerplaats:	<b>3423</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Staal</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		

**Opties**

GPS opslag		Centrale armsteun V
GPS opslag	<b>HD</b>	Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Stuur multifunctioneel		
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>	
Type airco	<b>Airco manueel</b>	

**Beperkte technische diagnose**

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

**Slijtageniveau**

215/55/16/93 V Staal				
Zomerbanden:	V L	Firestone: 3 mm	V R	Uniroyal: 3 mm
	A L	Uniroyal: 3 mm	A R	Uniroyal: 3 mm

**Hulpmateriaal**

Reservewiel	<b>Ja</b>	Krik	<b>Ja</b>
-------------	-----------	------	-----------


Total cost ex VAT	1080,24
Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80



Bekl binn R koffer, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---	------

*No pictures to display*

Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Vleugel A L, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen	63,00
--	-------



Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display


Motorbeschermplaat, Scheur, E - Vervangen 40,00



Voorruit, Steenslag, Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Deur V R, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen 63,00



Bekl binn L koffer, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Vleugel V R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Motorkap, Steenslag, Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Drempel buit. L, Kras(sen), It - Spotrepair 110,64



Velg alu A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80



Vleugel V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

no pictures to display

Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

95,00

