


BMW X1: 1ETE152

Onderstelnummer:	WBAVY11030VW88367	Versie:	X1 sDrive16 116PK
1ste ingebruikname:	14/03/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	154938	KW:	85
Type koetswerk:	SUV	Kleur koetswerk	Grijs
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer	Staal
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	2604
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Staal		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		

Opties

Radio CD	Schuifdak elektrisch
Elect. ramen V	Centrale armsteun V
Elect. ramen A	Hoedenplank/rolhoes
Snelheidsregelaar	Parkeersensoren achteraan
Stuur multifunctioneel	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type zetelbekleding	Zetelbekleding kunstleder
Type airco	Airco automatisch

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

225/50/17/98 Y Staal				
Zomerbanden:	V L	Firestone: 3 mm	V R	Firestone: 3 mm
	A L	Firestone: 3 mm	A R	Firestone: 3 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja
------------	-----------

Total cost ex VAT	908,28
-------------------	--------

Wieldeksel V R, Kras(sen), E - Vervangen	30,00
--	-------



Wieldeksel A R, Kras(sen), E - Vervangen	30,00
--	-------



Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80
---	--------



Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80



Wieldeksel V L, Kras(sen), E - Vervangen 30,00



Deur A R, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen 63,00



Wieldeksel A L, Kras(sen), E - Vervangen 30,00



Deksel A, Deuk(en), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 301,68

