


**MERCEDES A: 1HDE668**

Onderstelnummer:	<b>WDD1760121V019957</b>	Versie:	<b>A 180 CDI BE 109PK</b>
1ste ingebruikname:	<b>23/06/2014</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>100624</b>	KW:	<b>80</b>
Type koetswerk:	<b>Hatchback</b>	Kleur koetswerk:	<b>Grijs</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Parkeerplaats:	<b>2112</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	<b>Ja</b>		

**Opties**

GPS opslag		Centrale armsteun V
GPS opslag	<b>HD</b>	Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen V		Parkeersensoren vooraan
Elect. ramen A		Parkeersensoren achteraan
Stuur multifunctioneel		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>	
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding half-kunstleder</b>	

**Beperkte technische diagnose**

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

**Slijtageniveau**

205/55/16/91 H Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 3 mm	V R	Michelin: 3 mm
	A L	Michelin: 3 mm	A R	Michelin: 3 mm

**Hulpmateriaal**

Herstelkit	<b>Ja</b>
------------	-----------

Total cost ex VAT	<b>211,80</b>
Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	<b>0,00</b>
<i>No pictures to display</i>	
Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	<b>211,80</b>

