


**BMW X4: HL8301**

Onderstelnummer:	<b>WBAXX110900R35500</b>	Versie:	<b>2.0 XDRIVE20D (140KW) 4WD</b>
1ste ingebruikname:	<b>16/10/2015</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>48123</b>	KW:	<b>140</b>
Type koetswerk:	<b>SUV</b>	Kleur koetswerk:	<b>Blauw</b>
Versnelling:	<b>Automaat</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:		Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Parkeerplaats:	<b>3727</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	<b>Ja</b>		

**Opties**

Radio CD		Centrale armsteun V
Elect. ramen V		Parkeersensoren vooraan
Elect. ramen A		Parkeersensoren achteraan
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Verwarmde zetels V		
Type koplampverlichting	<b>Xenon koplampverlichting</b>	
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding kunstleder</b>	
Type airco	<b>Airco automatisch</b>	

**Beperkte technische diagnose**

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

**Slijtageniveau**

225/60/17/99 V Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Pirelli: 3 mm	V R	Pirelli: 3 mm
	A L	Pirelli: 3 mm	A R	Pirelli: 3 mm

**Hulpmateriaal**

Herstelkit	<b>Ja</b>	Compressor	<b>Ja</b>
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	0,00
Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Deur V R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	