


OPEL Astra: 1CDU127

Onderstelnummer:	WOLPD8EA4C8015639	Versie:	ASTRA BRE ecoFLEX Enjoy FAP 95PK
1ste ingebruikname:	27/10/2011	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	186427	KW:	70
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Zilver
Versnelling:	MAN 5 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Staal
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	3426
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	4		
Velgen zomer:	Staal		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Elect. ramen V		Hoedenplank/rolhoes	
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren achteraan	
Stuur multifunctioneel		Type trekhaak	Trekhaak afneembaar
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof		
Type airco	Airco manueel		

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

205/60/16/92 V Staal				
Winterbanden:	V L	Michelin: 3 mm	V R	Michelin: 3 mm
	A L	Michelin: 3 mm	A R	Michelin: 3 mm

Hulpmateriaal

Noodwiel	Ja
----------	-----------

Total cost ex VAT	560,15
-------------------	--------

Wieldekse V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--	------

No pictures to display

Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80
---	--------



Deur A L, Deuk(en), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	318,35
--	--------



Wieldekse V R, Kras(sen), E - Vervangen	30,00
---	-------



Deksel A, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Vleugel A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bekl binn A-plaat, Beschadigd, Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	