


**FORD Transit 300S: PH8874**

Onderstelnummer:	<b>WF05XXBDF8BU20570</b>	Versie:	<b>TRANSIT 300S MBUS SWB</b>
1ste ingebruikname:	<b>17/11/2011</b>	Fiscale PK:	<b>Ambiente 115PK</b>
Expertise Mileage:	<b>180328</b>	KW:	<b>85</b>
Type koetswerk:	<b>Minibus</b>	Kleur koetswerk:	<b>Grijs</b>
Versnelling:	<b>MAN 5 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer:	<b>Staal</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Parkeerplaats:	<b>3824</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>9</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>9</b>		
Velgen zomer:	<b>Staal</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	<b>Ja</b>		

**Opties**

Radio CD	
Elect. ramen V	
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>

**Beperkte technische diagnose**

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

**Slijtageniveau**

195/70/15/102 R Staal				
Winterbanden:	V L	Firestone: 4 mm	V R	Firestone: 4 mm
	A L	Firestone: 4 mm	A R	Firestone: 4 mm

**Hulpmateriaal**

Reservewiel	<b>Ja</b>
-------------	-----------

Total cost ex VAT	217,56
Vleugel A L, Roest / Corrosie, Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Drempel buit. R, Roest / Corrosie, Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Buitenspiegel kap R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Vleugel V L, Roest / Corrosie, Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Deur A R, Slecht hersteld, Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Motorkap, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	217,56



Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

*No pictures to display*

Dak, Roest / Corrosie, Aanvaardbaar	0,00
-------------------------------------	------

*No pictures to display*