



MERCEDES B: 1DUR315

Onderstelnummer:	WDD2462001J099268	Versie:	B 180 CDI BE 109PK
1ste ingebruikname:	3/09/2012	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	131581	KW:	80
Type koetswerk:	Hatchback	Kleur koetswerk:	Zwart
Versnelling:	MAN 6 VIT	Kleur koetswerk:	ZWART
Transmissie:	Voor	Type lak:	Metaal
Brandstof:	Diesel	Velgen zomer:	Staal
Werkende Accu:	Ja	Oliepeil:	OK
Aantal deuren:	5	Parkeerplaats:	2124
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Staal		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V	
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes	
GPS opslag	HD	Type trekhaak	Trekhaak vast
Elect. ramen V			
Elect. ramen A			
Stuur multifunctioneel			
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder		
Type airco	Airco manueel		

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	195/65/15/91 H Staal			
Zomerbanden:	V L	Continental: 6 mm	V R	Continental: 6 mm
	A L	Continental: 7 mm	A R	Continental: 7 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Nee	Compressor	Ja
Aantal laadkabels (normaal)	0		
Aantal laadkabels (snelladen)	0		

Total cost ex VAT	475,44
Vleugel A L, Slecht hersteld, P - Controleren	0,00




Deur V L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Wieldeksel V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Deur A L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80



Motorkap, Steenslag, Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Wieldeksel A R, Kras(sen), E - Vervangen 30,00



Dak, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display


Dashboard, Kras(sen), Smartrepair 110,64



Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Wieldeksel V R, Kras(sen), E - Vervangen 30,00



Bumperhoek V R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Vleugel A R, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen 63,00



Compressor, Onvolledig, E - Vervangen 30,00



Deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display