



## PEUGEOT 3008: 1EA0848

Onderstelnummer:	<b>VF30URHE8CS211199</b>	Versie:	<b>3008 Allure FAP 150PK</b>
1ste ingebruikname:	<b>4/10/2012</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>121284</b>	KW:	<b>110</b>
Type koetswerk:	<b>Hatchback</b>	Kleur koetswerk:	<b>Zilver</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:		Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Parkeerplaats:	<b>2328</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		

## Opties

Radio CD	Dak Panoramisch
Elect. ramen V	Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen A	
Snelheidsregelaar	
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>
Type airco	<b>Airco automatisch</b>

## Beperkte technische diagnose

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

## Slijtageniveau


225/50/17/92 V Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 3 mm	V R	Michelin: 3 mm
	A L	Michelin: 3 mm	A R	Michelin: 3 mm

## Hulpmateriaal

Total cost ex VAT	1757,81
Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	318,35



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Dak, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------	------

No pictures to display

Deur A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	318,35
---	--------



Vleugel A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

332,20



Buitenspiegel kap L, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00

*No pictures to display*

Deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00

*No pictures to display*

Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

95,00



Bekl bumper A, Deuk(en) en kras(sen), E - Vervangen

150,00



Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00

*No pictures to display*

Deur V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

318,35



Velg staal A L, Roest / Corrosie, Aanvaardbaar

0,00



Reflector, Beschadigd, E - Vervangen

15,00



Bumperhoek A R, Kras(sen), It - Spotrepair

115,56

