


**TOYOTA Grand Prius Plus: 1EGD428**

Onderstelnummer:	<b>JTDZ53EUX03041264</b>	Versie:	<b>Hybrid Active 98PK Aut.</b>
1ste ingebruikname:	<b>22/11/2012</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>124044</b>	KW:	<b>73</b>
Type koetswerk:	<b>MPV</b>	Kleur koetswerk	<b>Grijs</b>
Versnelling:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer	<b>Staal</b>
Brandstof:	<b>Benzine</b>	Oliepeil	<b>OK</b>
Onderhoud	<b>GEDAAN OP 112000 KM</b>	Parkeerplaats	<b>3823</b>
Onderhoud	<b>OK</b>		
Werkende Accu	<b>Ja</b>		
Aantal deuren	<b>5</b>		
Aantal zetels	<b>7</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>7</b>		
Velgen zomer	<b>Staal</b>		
Categorie	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil	<b>OK</b>		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	<b>Nee</b>		

**Opties**

Radio CD	Centrale armsteun V
Elect. ramen V	Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen A	
Snelheidsregelaar	
Stuur multifunctioneel	
Radio multimedia	
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>
Type airco	<b>Airco automatisch</b>

**Beperkte technische diagnose**

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

**Slijtageniveau**

205/60/16/92 V Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	<b>Bridgestone: 5 mm</b>	V R	<b>Bridgestone: 5 mm</b>
	A L	<b>Yokohama: 5 mm</b>	A R	<b>Yokohama: 5 mm</b>

**Hulpmateriaal**

Herstelkit	<b>Ja</b>	Compressor	<b>Ja</b>
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	2298,02
Wieldeksel A L, Kras(sen), E - Vervangen	30,00



Drempel binnen A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---	------

*No pictures to display*

Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	318,35
---	--------



Wieldeksel V R, Gebroken, E - Vervangen 30,00



Vleugel A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 356,20




Wieldeksel V L, Kras(sen), E - Vervangen 30,00



Buitenspiegel kap R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Drempel buit. R, Kras(sen), It - Spotrepair 115,56



Bumper V, Kras(sen), It - Spotrepair 115,56



Wieldeksel A R, Kras(sen), E - Vervangen 30,00



Hemelbekleding, Vlek, Reinigen 50,00



Afdekzeil bagageruimte, Ontbreekt, E - Vervangen 240,00



Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 366,35



Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80



Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 404,20

