



PEUGEOT 508: 1DSR657

Onderstelnummer:	VF38ERHDA061568	Versie:	508 SW Active 136PK Aut.
1ste ingebruikname:	14/08/2012	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	152339	KW:	100
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Blauw
Versnelling:	Automaat	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	3308
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD		Elektrische Verstelbare Zetels V L
GPS opslag	HD	Elektrische Verstelbare Zetels V R
GPS opslag		Dak Panoramisch
Elect. ramen V		Centrale armsteun V
Elect. ramen A		Hoedenplank/rolhoes
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren vooraan
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren achteraan
Verwarmde zetels V		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	Xenon koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder	
Type airco	Airco automatisch	
Head-up Display		

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau


215/60/16/95 V Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Continental: 3 mm	V R	Continental: 3 mm
	A L	Continental: 5 mm	A R	Continental: 5 mm








Hulpmateriaal

Reservewiel	Ja	Krik	Ja
-------------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	2450,58
-------------------	---------


Voorruit, Kras(sen), E - Vervangen	487,20
------------------------------------	--------



Deur V R, Slecht hersteld, Aanvaardbaar	0,00
	
Velg alu V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
Deur A R, Slecht hersteld, Aanvaardbaar	0,00
	
Bekl deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
Achterraut, Kras(sen), E - Vervangen	370,00
	
Deurruit V L, Kras(sen), E - Vervangen	133,00
	
Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80
	
Deurbekleding A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
Deurruit V R, Kras(sen), E - Vervangen	133,00
	
Deurruit A L, Kras(sen), E - Vervangen	133,00
	
Deurgreep buit V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
Dak, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	481,50



Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	290,08
--	--------




Vleugel A L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
-------------------------------------	------

No pictures to display

Afd stoelbediening R, Ontbreekt, E - Vervangen	15,00
--	-------



Deur V R, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen	63,00
---	-------



Deurruit A R, Kras(sen), E - Vervangen	133,00
--	--------

