


**RENAULT Master 35 L2H2: 1FVM419**

Onderstelnummer:	<b>VF1MAFEFC49782243</b>	Versie:	<b>MASTER 35 B/F L2H2 Gr.Conf. (E5)150PK</b>
1ste ingebruikname:	<b>7/11/2013</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>220205</b>	KW:	<b>110</b>
Type koetswerk:	<b>Bestelwagen</b>	Kleur koetswerk:	<b>Zilver</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:		Velgen zomer:	<b>Staal</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Parkeerplaats:	<b>LCV26</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>3</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>3</b>		
Velgen zomer:	<b>Staal</b>		
Categorie:	<b>Lichte Vrachtwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	<b>Ja</b>		

**Opties**

Radio CD		Parkeersensoren achteraan	
GPS opslag	<b>SD</b>	Type trekhaak	<b>Trekhaak vast</b>
GPS opslag			
Elect. ramen V			
Snelheidsregelaar			
Stuur multifunctioneel			
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>		
Type GPS	<b>GPS basis</b>		
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>		
Type airco	<b>Airco manueel</b>		

**Beperkte technische diagnose**

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

**Slijtageniveau**

	<b>225/65/16/112 R Staal</b>			
Zomerbanden:	V L	<b>Dunlop: 3 mm</b>	V R	<b>Dunlop: 3 mm</b>
	A L	<b>Dunlop: 3 mm</b>	A R	<b>Dunlop: 3 mm</b>

**Hulpmateriaal**

Reservewiel	<b>Ja</b>	Krik	<b>Ja</b>
-------------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	<b>1879,20</b>
-------------------	----------------

Wieldeksels (alle), Kras(sen), Aanvaardbaar	<b>0,00</b>
---	-------------

*No pictures to display*

Tankklep, Gebroken, E - Vervangen	<b>45,00</b>
-----------------------------------	--------------



Vleugel V L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	<b>165,13</b>
--	---------------



Vleugel A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

231,15



Bumper V, Chemische schade, Aanvaardbaar

0,00



Kofferafdekking, Beschadigd, Aanvaardbaar

0,00



Bodembekl V L, Beschadigd, E - Vervangen

237,00



Kofferdeur R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

280,00



Buitenspiegel kap L, Kras(sen), Smartrepair

110,64



Interieur, Vlek, Aanvaardbaar

0,00

No pictures to display

Kofferdeur L, Roest / Corrosie, LI - Herstellen en schilderen (compleet)

200,00



Drempel buit. R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

280,88



Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), E - Vervangen

329,40

