



VOLVO V40: 1FMS284

Onderstelnummer:	YV1MV8481E2085756	Versie:	D2 Base 115PK
1ste ingebruikname:	21/08/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	119148	KW:	84
Type koetswerk:	Hatchback	Kleur koetswerk:	Zwart
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Onderhoud:	OVER 18014 KM	Parkeerplaats:	2724
Onderhoud:	OK		
Werkende Accu:	Ja		
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Nee		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V	
GPS opslag	HD	Hoedenplank/rolhoes	
GPS opslag		Parkeersensoren achteraan	
Elect. ramen V		Type trekhaak	Trekhaak afneembaar
Elect. ramen A			
Snelheidsregelaar			
Stuur multifunctioneel			
Radio multimedia			
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	205/55/16/91 H Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Michelin: 5 mm	V R	Michelin: 5 mm
	A L	Michelin: 5 mm	A R	Michelin: 5 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	1696,50
Vleugel A R, Deuk(en), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	404,20



Deur A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	318,35
---	--------



Deur V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 318,35



Band V L, Scheur, E - Vervangen 132,00



Bekl zitting V R, Vlek, Reinigen 25,00



Bekl zitting V L, Vlek, Reinigen 25,00



Drempel binnen A R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80



Drempel binnen A L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Velg alu A R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80



Bekleding zitting A, Vlek, Reinigen 50,00

