



VOLKSWAGEN Transporter: 1ECP619

Onderstelnummer:	WV1ZZZ7HZDH049132	Versie:	TRANSP.800 B/F SWB 84PK
1ste ingebruikname:	22/10/2012	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	66274	KW:	62
Type koetswerk:	Bestelwagen	Kleur koetswerk:	Wit
Versnelling:	MAN 5 VIT	Type lak:	Uni
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Staal
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	3831
Aantal deuren:	4		
Aantal zetels:	2		
Aantal hoofdsteunen:	2		
Velgen zomer:	Staal		
Categorie:	Lichte Vrachtwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD	Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen V	
Radio multimedia	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof
Type airco	Airco manueel

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

205/65/16/107 R Staal				
Zomerbanden:	V L	Continental: 3 mm	V R	Continental: 3 mm
	A L	Continental: 3 mm	A R	Continental: 3 mm

Hulpmateriaal

Reservewiel	Ja
-------------	-----------

Total cost ex VAT	1244,04
Deur A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	238,76



Koetswerk, Niet origineel, Aanvaardbaar	0,00
---	------

No pictures to display

Afdekk Instrumentenblok, Barst, E - Vervangen	374,00
---	--------



Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display

Zijwand RA (LVW), Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---	------

No pictures to display

Versnellingspook knop, Beschadigd, Aanvaardbaar	0,00
---	------

No pictures to display

Drempel buit. R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	232,88
--	--------



Bumper V, Beschadigd, E - Vervangen	398,40
-------------------------------------	--------

