



VOLKSWAGEN TIGUAN: 1FVU701

Onderstelnummer:	WVGZZZ5NZEW053850	Versie:	TIGUAN 4M Sport&Style BM Tech.140PK
1ste ingebruikname:	12/11/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	103852	KW:	103
Type koetswerk:	SUV	Kleur koetswerk:	Beige
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	4 Wiel	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Onderhoud:	NIET OK	Parkeerplaats:	1323
Werkende Accu:	Ja		
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD		Elektrische Verstelbare Zetels V L
GPS opslag		Schuifdak elektrisch
GPS opslag	HD	Dak Panoramisch
Elect. ramen V		Centrale armsteun V
Elect. ramen A		Hoedenplank/rolhoes
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren vooraan
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren achteraan
Verwarmde zetels V		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	235/55/17/99 V Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Dunlop: 4 mm	V R	Dunlop: 4 mm
	A L	Dunlop: 4 mm	A R	Dunlop: 4 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	884,34
-------------------	--------

Dakstijl R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	316,18
---	--------





Deur A R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display


Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80



Deur V L, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren 0,00



Vleugel A L, Vlek, Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Voorruit, Steenslag, Voorruitherstelling 58,80



Vleugel A R, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen 63,00

No pictures to display

Interieur, Vuil, Reinigen 24,00



Interieur, Vuil, Reinigen 24,00



Interieur, Vuil, Reinigen 24,00



Interieur, Vuil, Reinigen 24,00



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Spoiler koffer, Chemische schade, Schilderen

115,56

