



VOLVO V60: 1FWJ594

Onderstelnummer:	YV1FW848BE1170578	Versie:	V60
1ste ingebruikname:	18/11/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	153246	KW:	84
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	Grijs
Versnelling:	Automaat	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2224
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V	
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes	
GPS opslag	HD	Parkeersensoren achteraan	
Elect. ramen V		Type trekhaak	Trekhaak vast
Elect. ramen A			
Snelheidsregelaar			
Stuur multifunctioneel			
Radio multimedia			
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

205/60/16/96 H Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 5 mm	V R	Michelin: 5 mm
	A L	Michelin: 4 mm	A R	Michelin: 4 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
Total cost ex VAT			495,90
Deur A L, Kras(sen), Aanvaardbaar			0,00
<i>No pictures to display</i>			
Achterraait, Kras(sen), Aanvaardbaar			0,00
<i>No pictures to display</i>			
Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar			0,00
<i>No pictures to display</i>			
Bekl zitting V R, Vlek, Reinigen			14,40



Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar			0,00
---	--	--	------

<i>No pictures to display</i>	
Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Dak, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	481,50

