



## PEUGEOT 308 SW: 1FRF561

Onderstelnummer:	<b>VF34E9HP0DS176107</b>	Versie:	<b>Access 92PK</b>
1ste ingebruikname:	<b>1/10/2013</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>147242</b>	KW:	<b>68</b>
Type koetswerk:	<b>Break</b>	Kleur koetswerk:	<b>Grijs</b>
Versnelling:	<b>MAN 5 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer:	<b>Staal</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Onderhoud:	<b>OK</b>	Parkeerplaats:	<b>2424</b>
Onderhoud:	<b>+ 15500 KM</b>		
Werkende Accu:	<b>Ja</b>		
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Staal</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	<b>Ja</b>		

## Opties

Radio CD	Centrale armsteun V
Elect. ramen V	Hoedenplank/rolhoes
Snelheidsregelaar	
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>
Type airco	<b>Airco manueel</b>

## Beperkte technische diagnose

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

## Slijtageniveau

	<b>195/65/15/91 T Staal</b>			
Winterbanden:	V L	<b>Uniroyal: 6 mm</b>	V R	<b>Uniroyal: 6 mm</b>
	A L	<b>Uniroyal: 5 mm</b>	A R	<b>Uniroyal: 5 mm</b>

## Hulpmateriaal

Reservewiel	<b>Ja</b>	Krik	<b>Ja</b>
-------------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	<b>1529,76</b>
-------------------	----------------

Deurbekleding V R, Beschadigd, E - Vervangen	<b>114,00</b>
--	---------------



Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), Le - Vervangen en schilderen	<b>651,00</b>
---	---------------



Vleugel V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Vleugel A R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80



Buitenspiegel kap R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Sierlijst bumper A M, Kras(sen), Smartrepair 110,64



Middenconsole, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Sierlijst bumper A L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Sierlijst bumper A R, Kras(sen), Smartrepair 110,64



Deur A R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bekl deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Deksel A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 301,68



Vleugel A L, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Roosteromlijsting, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Deksel A, Niet origineel, P - Controleren 0,00

No pictures to display

Wieldeksel V R, Kras(sen), E - Vervangen 30,00



Bekl rugleuning V R, Versleten, Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display