


MERCEDES B: 1EGH394

Onderstelnummer:	WDD2462001J122450	Versie:	B 180 CDI BE 109PK
1ste ingebruikname:	23/11/2012	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	72060	KW:	80
Type koetswerk:	Hatchback	Kleur koetswerk:	Wit
Versnelling:	Automaat	Type lak:	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer:	Staal
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2710
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Staal		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD	Centrale armsteun V
Elect. ramen V	Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen A	
Snelheidsregelaar	
Stuur multifunctioneel	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof
Type airco	Airco manueel

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	195/65/15/91 T Staal			
Winterbanden:	V L	Continental: 6 mm	V R	Continental: 6 mm
	A L	Continental: 7 mm	A R	Continental: 7 mm

Hulpmateriaal

 Compressor **Ja**

 Total cost ex VAT **1220,98**

 Wieldeksel V R, Kras(sen), E - Vervangen **30,00**

 Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) **211,80**




Dak, Chemische schade, 67 - Polijsten 0,00

No pictures to display

Interieur, Vuil, Reinigen 48,00



Vleugel V L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 220,18



Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), Le - Vervangen en schilderen 651,00



Wieldeksel A R, Kras(sen), E - Vervangen 30,00



Wieldeksel V L, Kras(sen), E - Vervangen 30,00

