



MERCEDES A: 1KPX770

Onderstelnummer:	WDD1760121V071363	Versie:	1.5 A 180 CDI
1ste ingebruikname:	12/06/2015	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	73439	KW:	80
Type koetswerk:	Hatchback	Kleur koetswerk:	Grijs
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer:	Staal
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2406
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Staal		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD	Centrale armsteun V
Elect. ramen V	
Elect. ramen A	
Stuur multifunctioneel	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof
Type airco	Airco manueel

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	195/65/15/92 V Staal			
Winterbanden:	V L	Michelin: 2 mm	V R	Michelin: 2 mm
	A L	Michelin: 3 mm	A R	Michelin: 3 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	778,35
-------------------	---------------

Wieldeksel A R, Kras(sen), E - Vervangen	30,00
--	--------------



Bumper A, Slecht hersteld, Aanvaardbaar	0,00
---	-------------



Vleugel A L, Slecht hersteld, Aanvaardbaar	0,00
--	-------------



Wieldeksel V R, Kras(sen), E - Vervangen 30,00



Wieldeksel V L, Kras(sen), E - Vervangen 30,00



Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 318,35



Achterraut, Kras(sen), E - Vervangen 370,00

