



VOLKSWAGEN Passat: 1EGP446

Onderstelnummer:	WVWZZZ3CZDE059687	Versie:	PASSAT VAR Comfortline BMT
1ste ingebruikname:	27/11/2012	Fiscale PK:	105PK
Expertise Mileage:	123662	KW:	77
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Bruin
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	1104
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD	Centrale armsteun V
Elect. ramen V	Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen A	Parkeersensoren vooraan
Snelheidsregelaar	Parkeersensoren achteraan
Stuur multifunctioneel	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof
Type airco	Airco automatisch


Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	215/55/16/93 V Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Goodyear: 4 mm	V R	Goodyear: 4 mm
	A L	Michelin: 5 mm	A R	Michelin: 5 mm

Hulpmateriaal

Compressor **Ja**Total cost ex VAT **0,00**Dak, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet) **481,50**Deur A R, Kras(sen), Aanvaardbaar **0,00**

No pictures to display


Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar **0,00**

No pictures to display

Interieur, Vuil, Reinigen 0,00



Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 318,35



Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Motorkap, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display