



VOLKSWAGEN Golf: 1FRI272

Onderstelnummer:	WVWZZZAUZEW112014	Versie:	GOLF BER Trendline 90PK
1ste ingebruikname:	1/10/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	124450	KW:	66
Type koetswerk:	Hatchback	Kleur koetswerk:	Zilver
Versnelling:	MAN 5 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer:	Staal
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	1212
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Staal		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Elect. ramen V	Centrale armsteun V
Elect. ramen A	Parkeersensoren vooraan
Snelheidsregelaar	Parkeersensoren achteraan
Stuur multifunctioneel	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof
Type airco	Airco automatisch

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	195/65/15/91 H Staal			
Zomerbanden:	V L	Michelin: 3 mm	V R	Michelin: 3 mm
	A L	Michelin: 3 mm	A R	Michelin: 3 mm

Hulpmateriaal

Noodwiel	Ja	Krik	Ja
----------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	1045,13
-------------------	---------

Interieur, Onvolledig, E - Vervangen	5,00
--------------------------------------	------



Gelijkvormigheidsattest, Ontbreekt, E - Vervangen	0,00
---	------

No pictures to display

Interieur, Vlek, Reinigen	48,00
---------------------------	-------



Vleugel V L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 220,18



Wieldeksel V R, Kras(sen), E - Vervangen 30,00



Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80



Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80



Deur V R, Deuk(en), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 318,35

