



VOLKSWAGEN Passat: 1FXC412

Onderstelnummer:	WVWZZZ3CZEE081897	Versie:	PASSAT VAR Comfortline 136PK
1ste gebruiksnaam:	25/11/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	99536	KW:	100
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Grijs
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	1411
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD		Schuifdak elektrisch	
GPS opslag		Dak Panoramisch	
GPS opslag	HD	Centrale armsteun V	
Elect. ramen V		Hoedenplank/rolhoes	
Elect. ramen A		Parkeersensoren vooraan	
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren achteraan	
Stuur multifunctioneel		Type trekhaak	Trekhaak vast
Verwarmde zetels V			
Radio multimedia			
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder		
Type airco	Airco automatisch		

Bepaalde technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	215/55/16/97 W Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Michelin: 4 mm	V R	Michelin: 4 mm
	A L	Michelin: 4 mm	A R	Michelin: 4 mm

Hulpmateriaal

Reservewiel	Ja	Krik	Ja
-------------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	674,99
-------------------	--------

Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	366,35
---	--------





Trekhaak (vast), Niet origineel, P - Controleren 0,00



Motorkap, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00



Vleugel V L, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00



Deur A R, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00



Veiligheidsgordel V L, Geen of slechte werking, E - Vervangen 198,00



Vleugel A R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Bekl deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Buitenspiegel kap L, Kras(sen), Smartrepair 110,64



Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Zetel V L compleet, Versleten, P - Controleren 0,00



Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Bekl M-stijl R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Interieur, Niet origineel, P - Controleren 0,00



Bekleding A-wand, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Deksel A, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00

