


**OPEL Vivaro 2700: 937ALA**

Onderstelnummer:	<b>WOLF7AMA69V621664</b>	Versie:	<b>VIVARO 2700 B/F2C L1H1</b>
1ste ingebruikname:	<b>22/04/2009</b>	Fiscale PK:	<b>Ess.90PK</b>
Expertise Mileage:	<b>105745</b>	KW:	<b>66</b>
Type koetswerk:	<b>Bestelwagen</b>	Kleur koetswerk:	<b>Grijs</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:		Velgen zomer:	<b>Staal</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Parkeerplaats:	<b>3301</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>6</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>6</b>		
Velgen zomer:	<b>Staal</b>		
Categorie:	<b>Lichte Vrachtwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		

**Opties**

Radio CD	
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>

**Beperkte technische diagnose**

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		


**Slijtageniveau**

195/65/16/104 T Staal				
Zomerbanden:	V L	<b>Uniroyal: 9 mm</b>	V R	<b>Uniroyal: 9 mm</b>
	A L	<b>Uniroyal: 9 mm</b>	A R	<b>Uniroyal: 9 mm</b>

**Hulpmateriaal**

Reservewiel	<b>Ja</b>
-------------	-----------

Total cost ex VAT	2148,39
Kofferdeur R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	296,00



Interieur, Vuil, Reinigen	60,00
---------------------------	-------





Deurpel binnen V L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 115,56




Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

*No pictures to display*

Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 238,76



Vleugel V R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 165,13



Deur V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 238,76



Kofferdeur L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

*No pictures to display*

Bumper V, Kras(sen), It - Spotrepair 115,56



Vleugel A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 231,15



Vleugel V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

*No pictures to display*

Vleugel A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 231,15



Deur A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 238,76



Motorkap, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

217,56

