



SKODA Superb: 1GDC588

Onderstelnummer:	TMBJJ73T6E9035967	Versie:	SUPERB COMBI GreenLine Ambition 105PK
1ste ingebruikname:	6/01/2014	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	161734	KW:	77
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Zwart
Versnelling:	MAN 5 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2716
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD		Elektrische Verstelbare Zetels V L
Elect. ramen V		Centrale armsteun V
Elect. ramen A		Hoedenplank/rolhoes
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren vooraan
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren achteraan
Radio multimedia		Type trekhaak Trekhaak afneembaar
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

205/55/16/91 H Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Uniroyal: 3 mm	V R	Uniroyal: 3 mm
	A L	Michelin: 4 mm	A R	Michelin: 4 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit **Ja**

Total cost ex VAT	190,00
Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00



