



VOLVO V60: 1EGL247

Onderstelnummer:	YV1FW84A1D1115330	Versie:	V60 D2 Kinetic St/St 115PK
1ste ingebruikname:	26/11/2012	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	87659	KW:	84
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	Grijs
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	3125
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD	Parkeersensoren achteraan
GPS opslag	
GPS opslag	HD
Elect. ramen V	
Elect. ramen A	
Snelheidsregelaar	
Stuur multifunctioneel	
Radio multimedia	
Type	Halogeen
koplampverlichting	koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof
Type airco	Airco automatisch
Adaptive cruise control	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

205/60/16/96 H Licht metaal				
Winterbanden:	V L	Michelin: 4 mm	V R	Michelin: 4 mm
	A L	Michelin: 4 mm	A R	Michelin: 4 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
Total cost ex VAT			107,50
Bekl zitting V L, Vlek, Reinigen			12,50



Bumperhoek V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Deur V R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Velg alu V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Deur A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00

Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	95,00
<i>No pictures to display</i>	
Velg alu A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Deur A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00

