



VOLVO V60: 1FTG389

Onderstelnummer:	YV1FW8481E1174145	Versie:	V60 BRE D2 Kinetic 115PK
1ste ingebruikname:	17/10/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	89074	KW:	84
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Blauw
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	1125
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V	
Elect. ramen V		Parkeersensoren vooraan	
Elect. ramen A		Parkeersensoren achteraan	
Snelheidsregelaar		Type trekhaak	Trekhaak afneembaar
Stuur multifunctioneel			
Verwarmde zetels V			
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding kunstleder		
Type airco	Airco automatisch		

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

205/60/16/96 H Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 3 mm	V R	Michelin: 3 mm
	A L	Michelin: 3 mm	A R	Michelin: 3 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
Total cost ex VAT			114,00
Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar			0,00
<i>No pictures to display</i>			
Dak, Deuk(en), Aanvaardbaar			0,00
<i>No pictures to display</i>			
Vleugel V L, Kras(sen), Aanvaardbaar			0,00
<i>No pictures to display</i>			
Deurbekleding V L, Beschadigd, E - Vervangen			114,00



Velg alu A L, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00

No pictures to display

Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---------------------------------------	------

No pictures to display

Vleugel A R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
-------------------------------------	------

No pictures to display