

**VOLVO V40: 1EDW376**

Onderstelnummer:	YV1MV8481D2019211	Versie:	V40 D2 Base 115PK
1ste ingebruikname:	1/11/2012	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	108064	KW:	84
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	Zwart
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	3821
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V	
GPS opslag	HD	Hoedenplank/rolhoes	
GPS opslag		Type trekhaak	Trekhaak vast
Elect. ramen V			
Elect. ramen A			
Snelheidsregelaar			
Stuur multifunctioneel			
Radio multimedia			
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	205/55/16/91 W Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Bridgestone: 7 mm	V R	Bridgestone: 7 mm
	A L	Michelin: 4 mm	A R	Michelin: 4 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT 1129,39

Deur A L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Bekleding zitting A, Vlek, P - Controleren 0,00





Bekl M-stijl R, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Vleugel A L, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Bumper V, Beschadigd, Le - Vervangen en schilderen

0,00



Deurbekleding A R, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Trekhaak (vast), Niet origineel, P - Controleren

0,00



Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00













Bekl zitting V R, Vlek, P - Controleren

0,00



Vleugel V L, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar

0,00

	Vleugel V L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
	Bekl zitting V L, Vlek, P - Controleren	0,00
	Afdekezel bagageruimte, Vuil, P - Controleren	0,00
	Vleugel V R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
	Velg alu A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
	Band A R, Beschadigd, E - Vervangen	132,00
	Drempel buit. R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	310,50
	Vleugel A R, Kras(sen), It - Spotrepair	115,56
	Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
	Motorkap, Steenslag, Aanvaardbaar	0,00



Drempel buit. L, Beschadigd, LI - Herstellen en schilderen (compleet)

310,50



Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Velg alu A R, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Bodembekl V L, Beschadigd, Smartrepair

110,64



Bekleding A-wand, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Deurframe V L, Kras(sen), 67 - Polijsten

55,19



Deur A R, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Mistlicht R, Los, N - Montage/Demontage

0,00



Bumper A, Beschadigd, Le - Vervangen en schilderen 0,00



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00

