



## VOLVO V40: 1FNG852

Onderstelnummer:	<b>YV1MV8481E2086458</b>	Versie:	<b>V40 D2 Base</b>
1ste ingebruikname:	<b>27/08/2013</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>165478</b>	KW:	<b>84</b>
Type koetswerk:	<b>Hatchback</b>	Kleur koetswerk:	<b>Blauw</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Onderhoud:	<b>SERVICE DANS 1562 KM</b>	Parkeerplaats:	<b>3101</b>
Onderhoud:	<b>OK</b>		
Werkende Accu:	<b>Ja</b>		
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		

## Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag	<b>HD</b>	Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>	
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>	
Type airco	<b>Airco automatisch</b>	
Niveauregeling		
Sport zetels		

## Beperkte technische diagnose

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

## Slijtageniveau

205/55/16/91 V Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	<b>Kleber: 3 mm</b>	V R	<b>Kleber: 3 mm</b>
	A L	<b>Kleber: 5 mm</b>	A R	<b>Kleber: 5 mm</b>

## Hulpmateriaal

Herstelkit	<b>Ja</b>	Compressor	<b>Ja</b>
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	<b>1173,29</b>
Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	<b>95,00</b>



Nummerplaat V, Beschadigd, Aanvaardbaar

0,00



Drempel binnen A R, Deuk(en), Aanvaardbaar

0,00



Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00




Dak, Steenslag, Aanvaardbaar

0,00




Interieur, Vlek, Reinigen

48,00



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

95,00



Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

259,80








Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

211,80



Deurbekleding V R, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Vleugel A R, Deuk(en), Aanvaardbaar

0,00



Deurbekleding A L, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Motorkap, Steenslag, Aanvaardbaar

0,00



Onderhoud, Onderhoud, P - Controleren

0,00




Deksel A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

301,68



Afdekpaneel A, Kras(sen), E - Vervangen

162,01



Reflector, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Buitenspiegel kap R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

