



VOLKSWAGEN Touran: 1FCW681

Onderstelnummer:	WVGZZZ1TZDW099880	Versie:	TOURAN Highline BMT
1ste ingebruikname:	28/05/2013	Fiscale PK:	Start/Stop 105PK
Expertise Mileage:	63702	KW:	77
Type koetswerk:	SUV	Kleur koetswerk:	Bruin
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	1120
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD	Centrale armsteun V
Elect. ramen V	Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen A	Parkeersensoren vooraan
Snelheidsregelaar	Parkeersensoren achteraan
Stuur multifunctioneel	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof
Type airco	Airco automatisch
Sport zetels	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau


	205/55/16/91 H Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Dunlop: 5 mm	V R	Dunlop: 5 mm
	A L	Dunlop: 5 mm	A R	Dunlop: 5 mm

Hulpmateriaal

Reservewiel	Ja	Krik	Ja
-------------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	1335,50
-------------------	---------

Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Dak, Hagelschade, PDR - Uitdeuken z. schilderen (hagelschade)	150,00
---	--------






Motorkap, Hagelschade, PDR - Uitdeuken z. schilderen (hagelschade) 150,00



Drempel buit. L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 310,50



Deur A L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80



Luchtkanaal A M, Kras(sen), Forfait 110,00



Vleugel A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 308,20



Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display