

---

# Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>09/2013</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>92849</b>
Leistung	<b>77 kW / 105 PS</b>
Hubraum	<b>1598 ccm</b>
Farbe	<b>blue</b>
Interne Nummer	<b>2185735</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Spurhalteassistent
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>3,8 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>99 g/km</b>
KFZ-Steuer:	152,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2185735 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Lichtsensor, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Fahrerassistenzpaket Traveller, Spurhalte Assistent, Gepäcknetztrennwand SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 3mm VR: Michelin / 3mm  
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm VR: Goodyear / 5mm  
HL: Goodyear / 5mm HR: Goodyear / 1mm  
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T

### Schäden

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 238,44 EUR  
Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 251,60 EUR  
Tür Hinten L - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 271,02 EUR  
Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 234,27 EUR  
Einstiegsschweller/Verkleidung H R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Seitenwand HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 251,60 EUR  
Radzierblende HR - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Reifen HR - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Reifen-Reparaturset - Anpassen - Pauschalbetrag - Kosten: 36,00 EUR  
- Reifenfüllflasche abgelaufen; Pauschalbetrag kein Minderwert  
Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 298,82 EUR  
**Gesamtkosten: 1.866,75 EUR**







