

**BMW 1: 1FQD090**

Onderstelnummer:	WBA1C91020J516673	Versie:	1 HATCH 116d Eff.Dyn.Ed. 116PK
1ste ingebruikname:	20/09/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	70709	KW:	85
Type koetswerk:	Hatchback	Kleur koetswerk:	Zwart
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2207
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
Elect. ramen V		Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof	
Type airco	Airco manueel	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	205/55/16/91 W Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Michelin: 5 mm	V R	Michelin: 5 mm
	A L	Michelin: 5 mm	A R	Michelin: 5 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	1078,35
Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Dak, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Velg alu A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80




Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00



Deur A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00



Deur A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	318,35
---	--------



Afdekzeil bagageruimte, Ontbreekt, E - Vervangen	50,00
--	-------



Vleugel A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	308,20
--	--------

