


BMW 3: 1HUP173

Onderstelnummer:	WBA3Y110X0D450674	Versie:	3 GRAN TURISMO 318d 136PK
1ste ingebruikname:	7/10/2014	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	157488	KW:	100
Type koetswerk:	Hatchback	Kleur koetswerk:	Zwart
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	3725
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD		Schuifdak elektrisch
Elect. ramen V		Dak Panoramisch
Elect. ramen A		Centrale armsteun V
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren vooraan
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	Parkeersensoren achteraan
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding kunstleder	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	225/5/17/91 V Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Michelin: 3 mm	V R	Michelin: 3 mm
	A L	Michelin: 3 mm	A R	Michelin: 3 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	158,00
-------------------	--------


Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display


Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Deur V L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
----------------------------------	------



Motorkap, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen 63,00



Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Vleugel A R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display