
Opel Zafira Tourer 1.6 CDTI ecoF...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	44574
Leistung	100 kW / 136 PS
Hubraum	1598 ccm
trim	Velours
Interne Nummer	2275611

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	180,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2275611 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Paket:Komfort-Paket (Edition und Active), Anhängerzugvorrichtung, abnehmbar, Sitze: Ergonomiesitz Gütes. AGR vorne, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business IntelliLink Travel, mp3, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Navi 650 Westeuropa, mp3, FlexRail-Mittelkonsole, Fußraummatte, Velours, 4-teilig SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt Bordcomputer Drehzahlmesser Schaltgetriebe Heckscheibenwischer Konfstützen Konfstützen

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/50R17 94V auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 215/60R16 99H auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle mit Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 380,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 375,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - lackieren - Kosten: 50,00 EUR
rechte Seite Dachholm rechts - Lackverätzungen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Einstieg VR - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR
Innenraum Kofferraumablage - fehlt - erneuern - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - wurden durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Gesamtkosten: 1.295,00 EUR



