



AUDI Q5: DR1010

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|
| Onderstelnummer: | WAUZZZ8R1FA033349 | Versie: | Q5 S-tronic 245PK Aut. |
| 1ste ingebruikname: | 11/11/2014 | Fiscale PK: | |
| Expertise Mileage: | 58504 | KW: | 180 |
| Type koetswerk: | SUV | Kleur koetswerk: | Zwart |
| Versnelling: | Automaat | Type lak: | Metaal |
| Transmissie: | 4 Wiel | Velgen zomer: | Aluminium |
| Brandstof: | Diesel | Oliepeil: | OK |
| Werkende Accu: | Ja | Parkeerplaats: | 4114 |
| Aantal deuren: | 5 | | |
| Aantal zetels: | 5 | | |
| Aantal hoofdsteunen: | 5 | | |
| Velgen zomer: | Aluminium | | |
| Categorie: | Personenwagen | | |
| Oliepeil: | OK | | |
| Inschrijvingsbewijs deel Auto: | Ja | | |

Opties

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| Radio CD | | Centrale armsteun V | |
| Elect. ramen V | | Hoedenplank/rolhoes | |
| Elect. ramen A | | Parkeersensoren vooraan | |
| Snelheidsregelaar | | Parkeersensoren achteraan | |
| Stuur multifunctioneel | | | |
| Radio multimedia | | | |
| Type koplampverlichting | Xenon koplampverlichting | | |
| Type GPS | GPS groot scherm kleur | | |
| Type zetelbekleding | Zetelbekleding leder | | |
| Type airco | Airco automatisch | | |

Beperkte technische diagnose

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Airco werkend | OK | Werkende Accu | Ja |
| Banden slijtageprofiel | OK | Geluid motor | OK |
| Stationair draaien | OK | Koppeling test | OK |
| Vlot starten motor | OK | Ruitenwisservloeistof niveau | OK |
| Rookontwikkeling | OK | Verlichting | OK |
| Bediening versnellingsbak | OK | Ruitenwissers | OK |
| Handrem | OK | | |

Slijtageniveau

| 235/60/18/106 W Licht metaal | | | | |
|------------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|
| Zomerbanden: | V L | Bridgestone: 3 mm | V R | Bridgestone: 3 mm |
| | A L | Bridgestone: 3 mm | A R | Bridgestone: 3 mm |

Hulpmateriaal

| | | | |
|----------|-----------|------|-----------|
| Noodwiel | Ja | Krik | Ja |
|----------|-----------|------|-----------|

| | |
|-------------------|---------|
| Total cost ex VAT | 1985,75 |
|-------------------|---------|

| | |
|-----------------------------------|------|
| Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00 |
|-----------------------------------|------|

No pictures to display

| | |
|---|--------|
| Deur A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) | 382,02 |
|---|--------|



| | |
|-----------------------------------|------|
| Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00 |
|-----------------------------------|------|

No pictures to display

| | |
|--|--------|
| Vleugel V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) | 264,21 |
|--|--------|



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Buitenspiegel kap R, Kras(sen), Smartrepair 110,64



Deur V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 382,02



Vleugel A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 369,84



Deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Deur A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 382,02

