

**BMW 1: 1FGW042**

Onderstelnummer:	<b>WBA1C11000E882027</b>	Versie:	<b>1 BER HATCH 118d 143PK</b>
1ste ingebruikname:	<b>25/06/2013</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>65686</b>	KW:	<b>105</b>
Type koetswerk:	<b>Hatchback</b>	Kleur koetswerk:	<b>Grijs</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Onderhoud:	<b>OK</b>	Parkeerplaats:	<b>2602</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>		
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		

**Opties**

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag	<b>HD</b>	Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>	
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding leder</b>	
Type airco	<b>Airco automatisch</b>	

**Beperkte technische diagnose**

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

**Slijtageniveau**

205/55/16/91 V Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	<b>Bridgestone: 3 mm</b>	V R	<b>Bridgestone: 3 mm</b>
	A L	<b>Vredestein: 4 mm</b>	A R	<b>Vredestein: 4 mm</b>

**Hulpmateriaal**

Herstelkit	<b>Ja</b>	Compressor	<b>Ja</b>
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	158,00
Deur A R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00



Deur A R, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen	63,00
---	-------



Deur A R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
----------------------------------	------

No pictures to display

Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------



Deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------



Bumperhoek V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---	------



Vleugel V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--------------------------------------	------



Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------

