


**AUDI A4: 1ESP363**

Onderstelnummer:	<b>WAUZZZ8K4DA151735</b>	Versie:	<b>A4 AVANT TDi Multitr.136PK Aut.</b>
1ste ingebruikname:	<b>11/03/2013</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>163713</b>	KW:	<b>100</b>
Type koetswerk:	<b>Break</b>	Kleur koetswerk:	<b>Rood</b>
Versnelling:	<b>Automaat</b>	Type lak:	<b>Uni</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Parkeerplaats:	<b>1405</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		

**Opties**

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag	<b>HD</b>	Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>	
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>	
Type airco	<b>Airco automatisch</b>	

**Beperkte technische diagnose**

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

**Slijtageniveau**

225/55/16/95 V Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 2 mm	V R	Michelin: 2 mm
	A L	Dunlop: 3 mm	A R	Dunlop: 3 mm

**Hulpmateriaal**

Noodwiel	<b>Ja</b>	Krik	<b>Ja</b>
----------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	1011,44
Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80


**Achterraut, Kras(sen), E - Vervangen**
**370,00**



Motorkap, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	290,08
---	--------



Bekl zitting V L, Vlek, Reinigen	24,00
----------------------------------	-------



Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

*No pictures to display*

Voornut, Steenslag, Aanvaardbaar	0,00
----------------------------------	------

*No pictures to display*

Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---------------------------------------	------

*No pictures to display*

Spoiler koffer, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	115,56
--	--------

