



AUDI A1: 1FXW356

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| Onderstelnummer: | WAUZZZ8X8EB055923 | Versie: | A1 SB Attraction 90PK |
| 1ste ingebruikname: | 2/12/2013 | Fiscale PK: | |
| Expertise Mileage: | 134793 | KW: | 66 |
| Type koetswerk: | | Kleur koetswerk | Zwart |
| Versnelling: | MAN 5 VIT | Type lak | Metaal |
| Transmissie: | Voor | Velgen zomer | Aluminium |
| Brandstof: | Diesel | Oliepeil | OK |
| Onderhoud | BINNEN 15200KM | | |
| Onderhoud | OK | | |
| Werkende Accu | Ja | | |
| Aantal deuren | 5 | | |
| Aantal zetels | 5 | | |
| Aantal hoofdsteunen | 5 | | |
| Velgen zomer | Aluminium | | |
| Categorie | Personenwagen | | |
| Oliepeil | OK | | |
| Inschrijvingsbewijs deel Auto | Ja | | |

Opties

| | | |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Radio CD | | Hoedenplank/rolhoes |
| GPS opslag | | Parkeersensoren achteraan |
| GPS opslag | SD | |
| Elect. ramen V | | |
| Elect. ramen A | | |
| Stuur multifunctioneel | | |
| Verwarmde zetels V | | |
| Radio multimedia | | |
| Type koplampverlichting | Halogeen koplampverlichting | |
| Type GPS | GPS groot scherm kleur | |
| Type zetelbekleding | Zetelbekleding stof | |
| Type airco | Airco automatisch | |

Beperkte technische diagnose

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Airco werkend | OK | Werkende Accu | Ja |
| Banden slijtageprofiel | OK | Geluid motor | OK |
| Stationair draaien | OK | Koppeling test | OK |
| Vlot starten motor | OK | Ruitenwisservloeistof niveau | OK |
| Rookontwikkeling | OK | Verlichting | OK |
| Bediening versnellingsbak | OK | Ruitenwissers | OK |
| Handrem | OK | | |

Slijtageniveau

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|-----|-----------------------|
| | 195/65/15/91 T Licht metaal | | | |
| Winterbanden: | V L | Michelin: 6 mm | V R | Michelin: 6 mm |
| | A L | Michelin: 6 mm | A R | Michelin: 6 mm |

Hulpmateriaal

| | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| Herstelkit | Ja | Compressor | Ja |
|------------|-----------|------------|-----------|

| | |
|-------------------|--------|
| Total cost ex VAT | 374,75 |
|-------------------|--------|


| | |
|-------------------------------------|-------|
| Bumper A, Kras(sen), 67 - Polijsten | 55,19 |
|-------------------------------------|-------|



| | |
|----------------------------------|------|
| Motorkap, Deuk(en), Aanvaardbaar | 0,00 |
|----------------------------------|------|



Motorkap, Steenslag, Aanvaardbaar 0,00



Deur V L, Beschadigd, Aanvaardbaar 0,00



Vleugel A L, Deuk(en), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 294,56



Deksel A, Beschadigd, Aanvaardbaar 0,00



Bekleding zitting A R, Vuil, Reinigen 25,00



Spoiler koffer, Beschadigd, Aanvaardbaar 0,00

