

**BMW 1: 1EFU877**

Onderstelnummer:	WBA1C91020J505043	Versie:	1 HATCH 116d Eff.Dyn.Ed. 116PK
1ste ingebruikname:	20/11/2012	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	100388	KW:	85
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	Blauw
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer:	Staal
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	3129
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Staal		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD		Hoedenplank/rolhoes	
GPS opslag		Parkeersensoren achteraan	
GPS opslag	HD		
Elect. ramen V			
Elect. ramen A			
Snelheidsregelaar			
Stuur multifunctioneel			
Radio multimedia			
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding kunstleder		
Type airco	Airco manueel		
Adaptive cruise control			

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	205/55/16/91 W Staal			
Zomerbanden:	V L	Michelin: 4 mm	V R	Michelin: 4 mm
	A L	Michelin: 4 mm	A R	Michelin: 4 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	238,56
-------------------	--------

Wieldeksel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---	------

No pictures to display

Wieldeksel A R, Kras(sen), E - Vervangen	30,00
--	-------



Deur V L, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen	63,00
---	-------



Bumperhoek A L, Kras(sen), It - Spotrepair	115,56
--	--------



Wieldeksel V R, Kras(sen), E - Vervangen	30,00
--	-------



Vleugel A L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
-------------------------------------	------

No pictures to display

Buitenspiegel kap R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--	------

No pictures to display

Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display

Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---	------

No pictures to display