

**BMW 1: 1FQM234**

Onderstelnummer:	WBA1N31040J711164	Versie:	1 SPORTSHATCH 116d
1ste ingebruikname:	24/09/2013	Fiscale PK:	Eff.Dyn.Ed.116PK
Expertise Mileage:	94360	KW:	85
Type koetswerk:	Hatchback	Kleur koetswerk:	Donker Blauw
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2506
Aantal deuren:	3		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD	Centrale armsteun V
Elect. ramen V	Hoedenplank/rolhoes
Stuur multifunctioneel	
Radio multimedia	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder
Type airco	Airco manueel

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	205/55/16/91 H Licht metaal			
Winterbanden:	V L	Michelin: 6 mm	V R	Michelin: 6 mm
	A L	Michelin: 5 mm	A R	Michelin: 5 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja
------------	-----------

Total cost ex VAT	1734,08
-------------------	---------


Dak, Deuk(en), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	481,50
---	--------



Deur V L, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	318,35
--	--------



Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	290,08
--	--------



Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--------------------------------------	------

No pictures to display

Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80
---	--------



Deurbekleding V L, Beschadigd, E - Vervangen	114,00
--	--------



Deur V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	318,35
---	--------

